

連絡先 : 物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL : 03-5253-8111 内線 42361
 アドレス : <https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日 : 令和7年3月27日

リコール届出番号	外-3973	リコール開始日	部品準備でき次第	
届出者の氏名又は名称	Thai Honda Co., Ltd. 社長 : 清水 勇一 (製作国 : タイ王国 製作者名 : Thai Honda Co., Ltd.) 問い合わせ先 : 本田技研工業株式会社 お客様相談センター TEL 0120-086819			
不具合の部位 (部品名)	原動機 (オイルポンプドリブンギヤ)			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	原動機において、オイルポンプドリブンギヤの材料および成型が不適切なため、ドリブンギヤが傾くものがある。また、ドライブギヤの歯面が粗いものがある。そのため、噛み合う際にドリブンギヤが摩耗して異音が発生し、そのまま使用を続けると、ギヤが破損し油圧が低下して、最悪の場合、走行中にエンジンが停止して走行不能となるおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、オイルポンプドリブンギヤを対策品と交換する。			
不具合件数	41件	事故の有無	無し	
発見の動機	市場からの情報による。			
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者 : ダイレクトメール等で通知する。または、交換修理用部品として出荷し、組付けられた車両を追跡調査・特定の上、その使用者に周知して、改修等を行う。 ・自動車特定整備事業者等 : 日整連発行の機関誌に掲載する。 ・本田技研工業 (株) のインターネットホームページに掲載する。 			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ	8BK-KF54	「ADV160」	KF54-1000004~KF54-1008064 令和4年10月19日~令和6年2月9日	7,031	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和4年10月19日~令和6年2月9日	(計7,031台)	

交換修理用部品として出荷し、組付けられた車両が特定できないもの

対象の製品名	部品番号	対象部品の出荷期間	対象部品数	備考
オイルポンプ ドリブンギヤ	15133-K2S-N00	令和5年4月10日~令和7年3月22日	309	「ADV160」
合計			(計309個)	

交換修理用部品が組付けられた車両は、同様の改善を実施する。