連絡先 物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
TEL 03-5253-8111 内線 42361
アドレス <https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和7年3月18日

リコール届出番号	外-3965	リコール開始日	令和7年3月18日
届出者の氏名又は名称	ポルシェジャパン株式会社 代表取締役 須藤 亜佐子 問合せ先:ポルシェジャパン(株) ポルシェカスタマーケアセンター 電話:0120-846-911		
不具合の部位 (部品名)	灯火装置 (フロントボディコントロールユニット)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	フロントボディコントロールユニットのソフトウェアにおいて、ヘッドライト光軸のプログラム設定指示が不適切なため、霧中走行用ヘッドライト機能が作動している場合、運転席側のヘッドライトの光軸が僅かに低い状態となり、高速走行用ヘッドライト機能が作動している場合においては、両側のヘッドライトの光軸が僅かに高い状態となる。そのため、保安基準に適合しない。		
改善措置の内容	全車両、フロントボディコントロールユニットを対策ソフトウェアに書き換える。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者への周知させるための措置	* 使用者：ダイレクトメール等にて通知する。 * 自動車特定整備事業者：日整連発行の機関紙に掲載する。 * 弊社 HP に掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ポルシェ	7AA-992SM1	911 Carrera GTS	WP0ZZZ99ZSS211249~WP0ZZZ99ZSS211396 令和7年1月6日~令和7年1月15日	5	
	7AA-992SM2	911 Carrera 4 GTS	WP0ZZZ99ZSS211384~WP0ZZZ99ZSS211397 令和7年1月6日~令和7年1月6日	3	
		911 Targa 4 GTS	WP0ZZZ99ZSS253078 令和7年1月15日	1	
	7BA-992SK1	911 Carrera	WP0ZZZ99ZSS200671~WP0ZZZ99ZSS234814 令和6年8月26日~令和7年1月15日	455	
		911 Carrera T	WP0ZZZ99ZSS203736 令和7年1月15日	1	
	(計3型式)	(計5車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和6年8月26日~令和7年1月15日	(計465台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

(備考)

「デジタルマトリックス LED ヘッドライト」がオプション装備された車両のみが本リコールの対象となります。